





a	x35	b	x35
c	x20	h	x8
e	x8 внутр.	d	x20
g	x8 п/накл.	f	x16 с винт.
i	x36	j	x4 графит, x4 4x22
k	x4	m	x2
n	x19	p	x76 4x16
u	x3, x3	t	x5
w	x64	v	x10
Z	x12 3.5x13	x	x8 3,5x16

1





2




n
b
x7
8
n
n


n
b
7
n


a
21


n
b
4
n


a
n
3
b
x4
n


b
14

3



4





5


v
x5
v
x5
x14
11
12
Z x12
3.5x16
13
12
13
x14
x36
i
w

6


12
x2
p
4x16
x3
p
4x16
x3
p
4x16
x3
p
4x16

7



8